



PATCHT

Start Dossier

ID Nummer:



Inhoud:

Adresgegevens:

Omschrijving	: Westeinde 162a
Sub Omschr	:
Datum van	:
Datum Tot	:
Locatie	:
Inhoud	: - 2004/ Bodemonderzoek

Filmed & Digitized by:

VANBUUREN
INFORMATIE- BEELD-
EN DOCUMENT VERWERKINGSSYSTEMEN



5.1.2e

16-11-04 13:20

Aan: 5.1.2e@dalfsen.nl

cc:

Onderwerp: Westeinde 162 A

5.1.2e

De situatie bij 5.1.2e aan het Westeinde 162A in ogenschouw genomen.

Gesproken met 5.1.2e 5.1.2e

Het bodemonderzoek moet nog worden uitgevoerd door Mateboer Milieutechniek. Offerte dateert van 1999. Vanwege prive problemen is het er nog niet van gekomen. Het betreft een verplichting in het kader van de Bsb. Mijnerzijds geadviseerd dit onderzoek op korte termijn uit te laten voeren en ter plaatse van de nog aanwezige ondergrondse voormalige afgewerkte olietank enkele extra boringen uit te laten voeren. Het is niet ondenkbaar dat de tank reeds is doorgeroest. Tank is gevuld met zand verontreinigd met het nog aanwezige oliesludge. De vulpijp was afgezaagd en met een conservenblikje afgedopt. Al die jaren is de tank niet opgemerkt.

Mijnerzijds 5.1.2e geadviseerd om veiligheidshalve de tank alsnog te (laten) verwijderen en met een certificaat te laten verwijderen en af te voeren naar Vurec Apeldoorn. Consequenties zijn niet helemaal te overzien. Geen eenvoudige klus.

Het lijkt mij in ieder geval raadzaam de resultaten van het nog uit te voeren bodemonderzoek door Mateboer af te wachten. Het onderzoek uitgevoerd door de Grontmij in 1988 geeft geen uitsluitsel.

Van gemeentewege is actie op dit moment nog niet nodig.
De tekening zal ik naar je terugsturen.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

milieuadviseur RIJV

tel. 038 - 4281449

mobiel 5.1.2e

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	2, 3