



PATCHT

Start Dossier

ID Nummer:



Inhoud:

Adresgegevens:

Omschrijving	: Westerveen 67a	DOSSIER II
Sub Omschr	:	
Datum van	:	
Datum Tot	:	
Lokatie	:	
Inhoud	: - 1999-2000 Bodemonderzoeken	

Filmed & Digitized by:



VANBUUREN
INFORMATIE- BEELD-
EN DOCUMENT VERWERKINGSSYSTEMEN

1999 - 2000 Bodemonderzoeken

7711 DE Nieuwleusen (Ov.)
 Westerveen 67A
 Telefoon (0529)-482021
 Fax (0529)-482918
 7738 PB Witharen
 Balkenweg 50
 Telefoon (0523)-676271

Rabo 3455.00.938
 ABN-AMRO 574.245.669

Handelsregister 05023610



LANDBOUWWERKTUIGEN

E. G. ten Kate

TUIN- EN PARKMACHINES



GEMEENTE NIEUWLEUSEN

5.1.2e

WESTEINDE 2

7711 CK NIEUWLEUSEN

Nieuwleusen, 24 juni 1999

Geachte 5.1.2e

Onderwerp: milieu onderzoek en tankstation.

Bij deze kom ik terug op ons gesprek dat wij hebben gehad over de aanpassing van ons tankstation.

Huidige situatie.

In 1990 is ons tankstation volgens de toen geldende regels vernieuwd.

Er zijn zogoed als nieuwe tanks geplaatst en het hele leiding werk is door erkend installateur Vink uit Barneveld geïnstalleerd. (Zie schema van tanks bijlage nr. 1) De tanks zijn toen in- en uitwendig gekeurd door de Kiwa voor een periode van 15 jaar vanaf 4 oktober 1990 onder nr. T900616 (Zie bijlage nr. 2) Tevens zijn er meetpunten aan gebracht voor de controle van de kathodische bescherming en word jaarlijks het water / bezinksel gecontroleerd. (Zie laatste Kiwa controle rapport bijlage nr. 3)

Onder en rond de benzine pompen en bij de vulpunten is een vloeistof dichte folie bak gemaakt volgens de voorschriften en deze is samen met de schrob putjes aan gesloten op een olie en waterafscheider. (Zie schema bijlage nr. 4) Hiervoor waren toen geen wettelijke regels er was toen de keuze uit beton , afgekitte bestrating of een foliebak. Na advies ingewonnen te hebben bij de gemeente en diverse instanties is toen gekozen voor een foliebak.

Rond de vulpunten is tevens een vloeistof dichte beton plaat aangelegd. (zie foto bijlage nr. 5)

De huidige omzet van de super en euro benzine is ruim 400.000 liter. Deze omzet zit ruim onder de 500.000 liter grens zodat dampretour stage 2 niet noodzakelijk is.

Wij hebben de firma Mateboer in het kader van de BSB- operatie in Overijssel een inventariserend bodemonderzoek laten maken. (Zie bijlage nr. 6)

1/3

Plan van aanpak.

Het bodemonderzoek zoals omschreven in het basis document project nummer 990513\HM zal deze zomer worden uitgevoerd hierin zal worden meegenomen de drie monitorings-filters stroomafwaarts naast de tanks voor de jaarlijks verplichte controle. Tevens zal er een z.g.n. nuloptie-onderzoek ter plaatse van de vulleidingen plaatsvinden.

In de herfst zullen de volgende punten worden vernieuwd en of aangepast.

Op de 4 ondergrondse tanks worden 4 vloeistof dichte peilputten aangebracht met de mogelijkheid deze aan te sluiten op de olie- en benzineafscheider.

Ter plaatse van de vulleidingen word een aluminium vulbak voorzien van een deksel geplaatst. Hiervoor is het noodzakelijk om het bestaande leiding werk om te bouwen zodat er iets meer ruimte tussen de muur en de vulbak ontstaat.

Onder deze vulbak word een vloeistof dichte gestorte betonvloer aangebracht afmeting 3 x 4 meter, 22 centimeter dik ongewapend.

Er word een olie- en benzine- afscheider geplaatst in combinatie met een slibvangput , vervaardigd en berekend volgens NEN 7089. Olie en benzine afscheider 3 ltr./sec. v.v. Komo-Keur.

slibvangput, inhoud 650 liter v.v. Komo-Keur.

Aan de rioolzijde is de olie- en benzine afscheider voorzien van een inspectieput.

De foliebak word aangesloten op de olie- en benzine afscheider. De olie- en benzine afscheider werkt als een waterslot, zodat er geen explosieve dampen in het riool terecht kunnen komen.

Er word dampretour stage 1 t.b.v. de super en euro tank en damp stage 2 leidingen tot aan de foliebak geplaatst.

De vier huidige benzine en diesel pompen worden vervangen door 2 twinpompen deze pompen worden geplaatst op vloeistofdichte lekplaten tevens zijn de pompen voorberekt voor dampretour stage 2

De huidige kredit tank paal word vervangen door een nieuwe met meer en betere uitlees mogelijkheden. (Tevens een paal die millennium proef is)

De foliebak

In 1990 hebben wij het tankstation gemoderniseerd volgens de toen geldende regels. Wij liepen vooruit op de later opgemaakte regel dat bij nieuw aan te leggen of te renoveren tankstations geen foliebak is toegestaan om nieuw te installeren. Niet omdat dit milieu technisch niet goed zou zijn maar omdat dit moeilijker te controleren is op beschadiging. Een gebarsten betonvloer of kit die los laat is optisch veel beter controleerbaar.

Over het tankstation en met name de foliebak hebben wij samen gesproken. Op uw advies heb contact opgenomen met de Kiwa en heb ik gesproken met 5.1.2e 5.1.2e. 5.1.2e zegt dat het niet mogelijk is om een certificaat bij een foliebak te krijgen. Echter voldoet een foliebak prima maar dat wij slachtoffer zijn geworden van het te vroeg renoveren van het tankstation in 1990 en de later opgestelde regels.

Het probleem dat zich nu voordoet is:

De foliebak voldoet milieu technisch prima maar er is geen certificaat bij te krijgen.

De huidige tanks zijn goedgekeurd tot oktober 2005 en hoeven dus nog niet afgegraven te worden voor een herkeuring of vervanging.

De huidige omzet van de benzine zit ruim onder de grens om damp retour stage 2 op de pompen te moeten bouwen.

De verwachting is dat mede door de uitbreiding van de nieuwbouw (De Westerbouwlanden) de omzet van de benzine de komende zes jaar zal groeien zodat we boven de 500.000 liter grens uitkomen en alles open moeten halen voor de dampretour leidingen stage 2


Als alles open moet vanaf de pompen tot aan de tanks is het handiger en voordeliger om dit samen te laten vallen met de keuring van de tanks in 2005.

De hele bestrating moet er dan uit. Het is handiger en voordeliger om naar de dan geldende regels de nodige aanpassingen te doen, dit voorkomt dubbele investeringen.

Volgens 5.1.2e van Kiwa ligt de beoordeling hiervan bij de gemeente.

Bij deze vraag ik u akkoord te gaan met het plan van aanpak en het tijdschema zoals boven omschreven.

Vriendelijke 5.1.2e 5.1.2e





Bylage nr 2

keuringsinstituut voor waterleidingartikelen Kiwa n.v.

GELE EXEMPLAAR BESTEMD VOOR DE EIGENAAR
 GROENE EXEMPLAAR BESTEMD VOOR DE GEMEENTE
 WITTE EXEMPLAAR BESTEMD VOOR HET KIWA
 BLAUWE EXEMPLAAR BESTEMD VOOR DE PROVINCIE
 ROSE EXEMPLAAR BESTEMD VOOR DE INSTALLATEUR

INSTALLATIE-CERTIFICAAT REIT-1985

betreffende drukloze opslag van vloeistoffen
 die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREGEREEREED DOOR KIWA
 (zie onder)

opdrachtgever

e.g. ten cate
 Westerveen 40a
 7711 DE Nieuw-Leusen

☒ volledige installatie ☐ deel installatie

plaats van de installatie

naam E.G. ten Cate

straat Westerveen 40a

plaats 7711 DE Nieuw-Leusen

datum van melding 1 juni 1990

datum van uitvoering 18 juni 1990

omvang van de ☒ ondergrondse tanks ☐ bovengrondse tanks

soort produkt	inhoud in liters	uitwendige mid. in mm	totale lengte in mm	leverancier van de tanks	nummer(s) van de tank(s)	opmerkingen
Dieselolie	25.000	1915	9260	De Blesse	19225	wordt herkeurd
Super	15.000	1915	5660	De Blesse	19224	" " " "
Loodvrij	10.000	1600	5365	De Blesse	19227	" " " "
Normaal	10.000	1600	5365	De Blesse	19226	" " " "

Tanks komen bij O.K station, Hugo de Grootstraat 5 te Meppel vandaan en worden op 19-6 1990
 opnieuw gekeurd door de Kiwa

controle van de bekleding

- ☒ De bekleding van de tank(s) is waar nodig hersteld en gecontroleerd op vonkdichtheid.
- ☒ De bekleding van de leidingen is waar nodig hersteld en gecontroleerd op vonkdichtheid.

kathodische bescherming

- ☐ Uit het bodemonderzoek blijkt, dat kathodische bescherming van de installatie niet nodig is.
- ☒ De installatie is voorzien van kathodische bescherming.

beproeving op dichtheid

Het onderzoek op dichtheid van het nieuwe gedeelte van de installatie is uitgevoerd met lucht bij een inwendige overdruk
 van 30 kPa.

aanleg van de installatie

de installatiewerkzaamheden zijn, voor zover hierboven niet anders vermeld in overeenstemming met de voorschriften
 uitgevoerd.

installateur	handtekening	datum
kwaliteitsverantwoordelijk Vink Aannemingsmaatschappij B.V. Valkseweg 62, postbus 99 3770 AB Barneveld		1 juni 1990

in te vullen door KIWA

geregistreerd onder nr. 1900616

datum 4 okt. 1990



dd.	
KB	
FA	
BA	

FAKTUUR*Bijlage nr 3*

Kiwa N.V.
 Certificatie en Keuringen
 Sir Winston Churchill-In 273
 Postbus 70
 2280 AB Rijswijk
 Telefoon 070 - 414 44 00
 Telefax 070 - 414 44 20

kiwa

BTW nr. NL002012728B01

E.G.TEN KATE
 Westerveen 40
 7711 DE NIEUWLEUSEN

faktuurnummer 873222	debiteurnummer 07411467	relatiecode KATE02	inlichtingen 070-4144446	afdeling Milieucertificatie en -inspectie
-------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------------	---

ons opdrachtnummer 12242	opdrachtdatum 21-01-1993
-----------------------------	-----------------------------

uw kenmerk
 Kaartje

03-11-1998 WB erbij Tel. 5.1.2e

rapport 12242.1.3	rapportdatum 14-12-1998	meetdatum 20-11-1998
----------------------	----------------------------	-------------------------

Jaarlijks, E.G. Ten Kate, Tank installatie, Westerveen 40, 7711 DE NIEUWLEUSEN
 controle kathodische bescherming en water/bezinksel
 4 tank(s) controle KB
 4 tank(s) controle water/bezinksel

HFL	356,00
-----	--------

netto bedrag	HFL	356,00
btw 17,50%	HFL	62,30

totaalbedrag	HFL	418,30
--------------	-----	--------

postrekening 529295

bankrekening BNG 28.50 18.892

debiteurnummer 07411467

faktuurdatum 14-12-1998

faktuurnummer 873222

Wij verzoeken u het te betalen bedrag binnen 30 dagen na faktuurdatum over te maken op onze post of bankrekening, met vermelding van het debiteur- en faktuurnummer. Wij behouden ons het recht voor om bij te late betaling rente in rekening te brengen. Na de vervaldatum komen de incassokosten voor uw rekening. Onze opdrachtvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage.

Handelsregister
 's-Gravenhage,
 nummer 39108

RAPPORT

controle kathodische bescherming en water/bezinksel

Kiwa N.V.
Afdeling Milieucertificatie
en -inspectie
Sir Winston Churchill-lm 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 - 414 45 11
Telefax 070 - 414 44 24

kiwa**GEADRESSEERDE****E.G.TEN KATE**

Westerveen 40

7711 DE NIEUWLEUSEN

JAARLIJKS RAPPORT 1998

nummer : 12242.1.3

datum : 14 december 1998

INSPECTIE

inspecteur : 5.1.2e

datum : 20 november 1998

criteria : CPR 9-1

OPDRACHTGEVER**E.G.TEN KATE**

Westerveen 40

7711 DE NIEUWLEUSEN

PLAATS VAN INRICHTING

5555

E.G. Ten Kate

Westerveen 40

7711 DE NIEUWLEUSEN

Betreft : Tank installatie

UW OPDRACHT

datum : 21 januari 1993 / 3 november 1998

kenmerk : Kaartje / WB erbij Tel. 5.1.2e

omschrijving : Jaarlijks

ONZE GEGEVENS B04

projektnr : @57303 / Doss:1

ons pvinr : 5555 [1]

beheerder : 5.1.2e / 41

ONAFHANKELIJK INSPECTIE-RAPPORT CONFORM HET ACCREDITATIEPROGRAMMA VAN DE RAAD VOOR ACCREDITATIE

GEGEVENS	Tank 1	Tank 2	Tank 3	Tank 4				
Product	gasolie	diesel	euro 95	super				
Inhoud (liters)	25000	15000	10000	10000				
Installatiejaar	1990	1990	1990	1990				

RESULTATEN INSPECTIE	Tank 1	Tank 2	Tank 3	Tank 4				
(nvt = niet van toepassing) (? = niet vast te stellen) (x = van toepassing) (+ = in orde) (- = niet in orde)								
functioneren van de KB-installatie	+	+	+	+				
water en/of bezinkselcontrole	+	+	+	+				

AFSCHRIFT(EN) VERZONDEN AAN:

Gemeente Nieuwleusen Gemeentewerken Afd.H.W.Zaken

Westeinde 2 7711 CK NIEUWLEUSEN

Kiwa N.V., Afdeling Milieucertificatie en -inspectie

MEETWAARDEN VAN DE INSPECTIES	RESULTAAT							
-------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--


GEGEVENS	Tank 1	Tank 2	Tank 3	Tank 4				
Produkt	gasolie	diesel	euro 95	super				
Inhoud	25000	15000	10000	10000				
Oppervlak								
Type bekleding (EP/SI)								
Inwendige coating (JA/NEE/?)								

MEETWAARDEN KB INSTALLATIE [nvt = niet van toepassing] [? = niet vast te stellen]								
Metaal Elektrolyt Potentiaal bij ingeschakelde KB (in -mV).	1450	1450	1450	1450				
Metaal Elektrolyt Potentiaal bij uitgeschakelde KB (in -mV).	1150	1140	1100	1020				
Beschermstroom (in mA)	1,2	0,8	1,3	0,7				

WATER - BEZINKSEL - MONSTERNAME [+ = in orde] [nvt = niet van toepassing] [? = niet vast te stellen] [- = niet in orde]								
Bezinksel.	+	+	+	+				
Water.	+	+	+	+				

INSTALLATIEGEGEVENS	
aantal peilleidingen	4
aantal meetpalen/kastjes	1
aantal straatpotten	0
aantal MG-anoden	2

De foliebak is 6 mtr buiten de pompen uit (slanglengte + 1 mtr)
teven loopt de bak door onder de laad- en los plaats.



vergadering college van
B en W d.d.:

13 JULI 1999

besluit:

conform advies
gg. 28.7.

NOTA

GEMEENTE NIEUWLEUSEN	
INGEKOMEN	
- 5 JULI 1999	
Nr. 760/776.....	
CODE:	-1. 777 1
ROUTING:	gg

Onderwerp : Aanpassing tank-	Gezien door	B.	W.	W.	S.	H.	Fz
station Ten Kate	Akkoord	5.1.2e					
Van afdeling: Grondgebied	Nader advies		/				
Naam : 5.1.2e	Bespreken						
Datum : 28 juni 1999	Afwijzen						
Code/nummer : 760	Kennisgeving						

Probleemstelling (korte samenvatting) :

Het tankstation van de firma Ten Kate, gelegen aan het Westerveen 67a dient volgens het Besluit Tankstations voor 1 juli 1999 te voldoen aan strenge milieuwetgeving. Dit houdt in dat het tankstation aangepast dient te worden. De aanpassing dient o.a. te bestaan uit:

- bodemonderzoek
- vloeistofdicte verharding
- goedgekeurde olie/water/slibafscheider van voldoende grôte
- dampretourleidingen (zgn. STAGE 1)
- opvangbak om de vulpunten
- monitoring grondwater
- diverse andere kleine aanpassingen

Het probleem wat zich bij dit tankstation voordoet is dat er in 1990 een foliebodemafdichting is gemaakt. Volgens (latere) wetgeving is bovenstaande niet toegestaan.

Overwegingen (toelichting, alternatieve oplossingen, voor- en nadelen e.d.) :

Het is natuurlijk een beetje triest om te moeten constateren dat ondanks herhaalde aanschrijvingen het tankstation nog niet voldoet aan de milieuwetgeving. Door middel van het nu ingediende stappenplan geeft de firma Ten Kate aan dat deze herfst nog het tankstation aangepast zal worden. In dit stappenplan vraagt men de gemeente echter toe te staan dat de folie afdichting tot juli 2005 gehandhaafd mag blijven. E.e.a. heeft te maken met het feit dat in 2005 de tanks gekeurd moeten worden (tanks liggen dan 15 jaar in de grond).

Tevens verwacht men i.v.m. de toename van de brandstofdoorzet dat rond die tijd het STAGE II dampretoursysteem aangelegd moet worden. Het hele tankstation moet dan rigoreus aangepast worden. Het nu al voldoen zou volgens 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e een ernstige vorm van kapitaalsvernietiging zijn. (tanks laten keuren of al vervangen terwijl dit pas in 2005 speelt).

Het foliesysteem zo als dat is aangelegd bij dit tankstation biedt theoretisch gezien weinig bescherming. De onder de (niet vloeistofdichte) klinkerverharding aangebrachte foliebak is namelijk niet aangesloten op de riolering.

Als groot pluspunt ervaar ik echter de deelname aan het zgn. BSB onderzoek, hierbij wordt het gehele terrein op verontreinigingen onderzocht.

Dit onderzoek zal op korte termijn uitgevoerd worden, aldus 5.1.2e

Advies :

Resultaten BSB bodemonderzoek afwachten. Indien blijkt dat tankstationgedeelte niet (ernstig) verontreinigd is dan onder voorwaarden uitstel tot 1 - 1 - 2004 toestaan. (Tanks worden dan 1,5 jaar eerder gekeurd of vervangen dan volgens KIWA noodzakelijk is).

Voorwaarden omhelsen:

- voldoen aan overige eisen Besluit Tankstations
- één of twee extra peilbuizen
- gegevens jaarlijkse bemonstering overleggen aan de gemeente
- eerst verzekering of financiële zekerheidstelling t.a.v. milieu schade overleggen (geldt voor ieder tankstation, echter nog geen één ontvangen)

Concept- collegebesluit :

Conform advies afdeling Grondgebied resultaten bodemonderzoek afwachten.

Bij gunstig resultaat onder voorwaarden toestaan dat folie afdichting toegestaan zal worden tot uiterlijk 1 - 1 - 2004.

Tijdpad :

- ambtelijk advies : 1 - 7 - 1999
- college : 13 - 7 - 1999
- extern adviesorgaan :
- raadscommissie :
- raad :

gemeente

NIEUWLEUSEN

E.G. ten Kate Landbouwwerktuigen Vof

5.1.2e

Westerveen 67a

NIEUWLEUSEN

Uw brief van 24-06-1999

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Informant

5.1.2e

Onderwerp aanpassing tank-
station

Nieuwleusen, 16 juli 1999

VERZONDEN 20 JULI 1999

Geachte

5.1.2e

Naar aanleiding van uw brief, betreffende de voorgenomen aanpassingen en het in tijd zetten van deze aanpassingen, berichten wij u het volgende:

- het verloop van de aanpassingen zal sterk afhankelijk zijn van de resultaten van het bodemonderzoek;
- indien het onderzoek uitwijst dat de grond en het grondwater "schoon" zijn, staan wij toe dat de aanwezige folieafdichting tot 1 januari 2004 gehandhaafd blijft;
- wel dient voor het overige voldaan te worden aan het Besluit Tankstations.

Zoals in uw brief is aangegeven, dient de aanpassing vóór 1 januari 2000 te zijn uitgevoerd.

Bij het niet voldoen aan de gestelde termijn nemen wij aan, dat het tankstation voor het wegverkeer zal worden gesloten, totdat de aanpassingen zijn uitgevoerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Nieuwleusen,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

loco-secretaris.



7711 DB Nieuwleusen (Ov.)
 Westerveen 67A
 Telefoon (0529) 48 20 21
 Fax (0529) 48 29 18
 7738 PB Witharen
 Balkeweg 50
 Telefoon (0523) 67 62 71


Rabo 3455.00.938
 ABN-AMRO 574.245.669

Handelsregister 05023610
 BTW nr. NL 9268 704 B01

LANDBOUWWERKTUIGEN

E. G. ten Kate

TUIN- EN PARKMACHINES



GEMEENTE NIEUWLEUSEN

5.1.2e

WESTEINDE 2

7711 CK NIEUWLEUSEN

gaag in milieu-aanpak
 des tankstations zinnig

Nieuwleusen, 23 november 1999

Geachte 5.1.2e

Bij deze komen wij terug op het milieu onderzoek en de aanpassingen van het tankstation op ons bedrijf.

De aanpassingen van het tankstation zoals voorgesteld in onze brief aan u op 24 juni zijn voor een deel gerealiseerd.

De opdracht om de milieu aanpassingen dit jaar te realiseren ligt bij de firma Hamer in Apeldoorn sinds juni 1999. De firma Mateboer uit Meppel heeft de opdracht om het milieu onderzoek in het kader van de B.S.B. zo spoedig mogelijk uit te voeren.

De milieu aanpassingen zijn aan de voorzijde van het pand, o.a. de benzine pompen, de pompeilanden en de credit paal aan gepast. De aanpassingen bij de brandstof vul punten en de gecertificeerde vloeistofdichte beton vloer aan de oostzijde van het pand word uitgevoerd als het benodigde schone grond rapport voor van deze locatie klaar is.

Omdat de tijd dringt heb ik bij Mataboer op het rapport aan gedrongen en met name de uitslag van deze deel locatie. Het blijkt dat op deze locatie ter hoogte van de vul punten sporen van olie zijn gevonden en het rapport moet worden afgewacht om de mate van de vervuiling te zien.


Volgens de firma Hamer en Mateboer worden wij met voorrang behandeld, maar desondanks bekruipt ons het gevoel dat wij in tijdnood komen dit des te meer als de winter vroeg in zou vallen.

Het lijkt ons het beste om even af te wachten en de gang van zaken in de goede volgorde af te werken. Indien u een andere mening hierover hebt horen wij dit graag.

Vriendelijke groeten

5.1.2e

5.1.2e



Gemeente Nieuwleusen
t.a.v. 5.1.2e
Westeinde 2
7711 CK NIEUWLEUSEN

Postadres
Provincie Overijssel
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Telefoon 038 425 25 25
Telefax 038 425 26 79

Uw kenmerk

Uw brief

Ons kenmerk
WB/1999/4388

Datum
22 11 1999

Bijlagen
1

Doorkies nr.
425 24 53

Inlichtingen bij
5.1.2e

06. DEC. 1999

Onderwerp

Wet bodembescherming. Locatie Nieuwleusen-Westerveen 67a. Werkprogramma Tankstations.
OV/135/0024.

Geachte 5.1.2e,

Hierbij zenden wij u een afschrift van onze brief aan 5.1.2e 5.1.2e Landbouwwerktuigen V.O.F., ter
attentie van 5.1.2e 5.1.2e Westerveen 67a te Nieuwleusen.

Korthedshalve verwijzen wij u naar de inhoud ervan.

Gelet op het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 22 september 1998,
kenmerk BAB 98/1942 en de wijzigingen nadien,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

5.1.2e

5.1.2e

Postbank 833220
ING Bank 69 18 10 893

Bezoekadres
Luttchenbergstraat 2
Zwolle

Het provinciehuis is vanaf het NS-station bereikbaar:
met stadsbus lijn 2 richting Berkum, halte provinciehuis



E.G. ten Kate Landbouwwerktuigen V.O.F.
t.a.v. ^{5.1.2e} [redacted]
Westerveen 67a
7711 DB NIEUWLEUSEN

Postadres
Provincie Overijssel
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Telefoon 038 425 25 25
Telefax 038 425 26 79

Uw kenmerk	Uw brief	Ons kenmerk WB/1999/4388	Datum 22 11 1999
Bijlagen	Doorkies nr. 425 24 53	Inlichtingen bij ^{5.1.2e} [redacted]	

Onderwerp
Wet bodembescherming. Locatie Nieuwleusen-Westerveen 67a. Werkprogramma Tankstations.
OV/135/0024.

Geachte ^{5.1.2e} [redacted]

In het kader van het Werkprogramma Tankstations dienen alle tankstations voor het wegverkeer in Nederland per 1 juli 1999 te voldoen aan de gestelde AMvB-eisen. De gemeenten zien toe op de naleving van de milieuregels. De provincies zijn bevoegd gezag aangaande de Wet bodembescherming en zien er op toe dat de bodem en het grondwater van goede kwaliteit zijn voordat de bodembeschermende voorzieningen worden aangebracht.

Uit een inventarisatie van bodemverontreinigingsgegevens blijkt dat de situatie op bovengenoemde locatie onbekend is bij ons. Wij verzoeken u om ons op korte termijn, maar in ieder geval voor 15 december 1999, op de hoogte te stellen van de verontreinigingssituatie en ons de betreffende onderzoeksrapportages, dan wel de opdrachtbrief voor de uitvoering van het bodemonderzoek te doen toekomen.

Een afschrift van deze brief is naar de gemeente Nieuwleusen verstuurd.

Gelet op het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 22 september 1998, kenmerk BAB 98/1942 en de wijzigingen nadien, namens Gedeputeerde Staten van Overijssel.

^{5.1.2e} [redacted]



Postbank 833220
ING Bank 69 18 10 893

Bezoekadres
Luttenbergstraat 2
Zwolle

Het provinciehuis is vanaf het NS-station bereikbaar:
met stadshuis lijn 2 richting Berkum. halte provinciehuis

Rapport

controle kathodische bescherming en water/bezinksel




Partner for progress

Kiwa Inspectie B.V.
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 - 414 45 11
Telefax 070 - 414 44 24

GEADRESSEERDE

Gemeente Nieuwleusen
Gemeentewerken Afd.H.W.Zaken
Westeinde 2
7711 CK NIEUWLEUSEN



JAARLIJKS RAPPORT 1999

nummer : 12242.1.4
datum : 15 november 1999

INSPECTIE

inspecteur : 5.1.2e
datum : 26 oktober 1999
criteria : CPR 9-1

OPDRACHTGEVER

E.G.TEN KATE
Westerveen 67 A
7711 DB NIEUWLEUSEN

PLAATS VAN INRICHTING

5555

E.G. Ten Kate
Westerveen 40
7711 DE NIEUWLEUSEN
Betreft : Tank installatie

UW OPDRACHT

datum : 21 januari 1993 / 3 november 1998
kenmerk : Kaartje / WB erbij Tel. 5.1.2e
omschrijving : Jaarlijks

ONZE GEGEVENS B04

projektnr : @57303 / Doss:1
ons pvinr : 5555 [1]
beheerder : 5.1.2e / 41

ONAFHANKELIJK INSPECTIE-RAPPORT CONFORM HET ACCREDITATIEPROGRAMMA VAN DE RAAD VOOR ACCREDITATIE

GEGEVENS	Tank 1	Tank 2	Tank 3	Tank 4				
Produkt	gasolie	diesel	euro 95	super				
Inhoud (liters)	25000	15000	10000	10000				
Installatiejaar	1990	1990	1990	1990				

RESULTATEN INSPECTIE	Tank 1	Tank 2	Tank 3	Tank 4				
Invt = niet van toepassing ? = niet vast te stellen (x = van toepassing) [+ = in orde] [- = niet in orde]								
functioneren van de KB-installatie	+	+	+	+				
water en/of bezinkselcontrole	+	+	+	+				

AFSCHRIFT(EN) VERZONDEN AAN:

Gemeente Nieuwleusen Gemeentewerken Afd.H.W.Zaken

Westeinde 2 7711 CK NIEUWLEUSEN

Kiwa Inspectie B.V.



Ingeschreven in het STERIN register voor inspectie-instellingen
onder nr 1090 voor de gebieden zoals nader omschreven in de accreditatie

Handelsregister

Gravenhage, nr 27180656

MEETWAARDEN VAN DE INSPECTIES	RESULTAAT							
-------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

GEGEVENS	Tank 1	Tank 2	Tank 3	Tank 4				
Produkt	gasolie	diesel	euro 95	super				
Inhoud	25000	15000	10000	10000				
Oppervlak								
Type bekleding (EP/BI)								
Inwendige coating (JA/NEE/?)								

MEETWAARDEN KB INSTALLATIE								
(nvt = niet van toepassing) (? = niet vast te stellen)								
Metaal Elektrolyt Potentiaal bij ingeschakelde KB (in -mV).	1400	1400	1400	1400				
Metaal Elektrolyt Potentiaal bij uitgeschakelde KB (in -mV).	1050	1100	1060	960				
Beschermstroom (in mA)	1,0	1,0	1,2	0,8				

WATER - BEZINKSEL MONSTERNAME								
[+ = in orde] [nvt = niet van toepassing] (? = niet vast te stellen)[- = niet in orde]								
Bezinksel.	+	+	+	+				
Water.	+	+	+	+				


INSTALLATIEGEGEVENS	
aantal peilleidingen	4
aantal meetpalen/kastjes	1
aantal straatpotten	0
aantal MG-anoden	2

Installatie-certificaat BRL-K903 tankinstallaties (REIT)

Afgegeven door ondervermeld installateur

Opdrachtgever

E.G. ten Kate vof
Westerveen 67a
7711 DB NIEUWLEUSEN



Kiwa N.V. *Inmiddels 24055 en s.v.p.*
Certificatie en Keuringen
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 - 41 44 400
Telefax 070 - 41 44 420
Internet www.kiwa.n



Wenken voor de afnemer

Indien de installateur niet volgens de voorschriften heeft geïnstalleerd of dit certificaat onvolledig is ingevuld dient u contact op te nemen met:
a. de installateur; en zonodig met b. Kiwa.

Datum melding Datum uitvoering
15.09.1999

Plaats van de installatie (adres)

E.G. ten Kate
Westerveen 67a
7711 DB Nieuwleusen

Installatie

☐ compleet ☒ deel ☐ groot ☒ klein

tank soort	inhoud	diameter	totale	producent	nummer	nummer over-
nr. produkt	in m ³	in m.	lengte in m.	tank	tank	vulbeveiliging
1. gasolie	20	bestaande tank				
2. diesel	15	bestaande tank				
3. super	10	bestaande tank				
4. euro	10	bestaande tank				
5. - het aanpassen van de zuigleidingen						
6.						

Nadere omschrijving van de installatie¹

tanksituatie	: ☒ ondergronds ☐ bovengronds	☐ tank opvangbak bovengronds
tankwand	: ☒ enkelwandig ☐ dubbelwandig	
tankmateriaal	: ☒ staal ☐ RVS	☐ GVK ☐ tankcoating inwendig
tankcoating uitwendig	: ☒ bitumen ☐ epoxy	☐ PUR ☐ verf
leidingssituatie	: ☒ ondergronds ☐ bovengronds	
leidingwand	: ☒ enkelwandig ☐ dubbelwandig	☐ flexibel
leidingmateriaal	: ☒ staal ☐ RVS	☐ koper ☐ GVK ☐ thermoplast
leidingcoating/deklaag	: ☒ PE ☐ gegalvaniseerd	☐ verf ☐ geen
persleiding(en)	: ☐ ja ☒ nee	
mantelbuis	: ☐ ja ☒ nee	
kathodische bescherming	: ☐ ja ☒ nee	

☒ De uitvoering van de installatie is conform de geldende richtlijn BRL-K903.

☒ De controles op de installatie zijn conform de geldende richtlijn BRL-K903.

☐ De afwijkingen aan de installatie zijn vooraf door de opdrachtgever, bevoegd gezag en Kiwa schriftelijk goedgekeurd

☐ De omvang van de afwijkingen is schriftelijk vastgelegd. Deze goedkeuringen zijn bijgevoegd als bijlagen bij dit certificaat.

Verklaring van Kiwa N.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden door onderstaande installateur uitgevoerde installatiewerkzaamheden geacht te voldoen aan de geldende Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K 903 'REIT'.

Verklaring van de installateur

De installateur verklaart dat de installatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften zoals zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K 903 'REIT'.

¹Aankruisen wat van toepassing is

Uitgevoerd door (bedrijfsnaam en adres installateur)

Hamer installatietechniek b.v.

Stadhoudersmolenweg 23

Postbus 525, 7300 AM APELDOORN

tel. 055 - 5777200

Naam verantwoordelijke uitvoerder

5.1.2e

Handtekening

Datum

5.1.2e

14.12.1999

Registratie Kiwa

Registratienummer

Datum

Unit tankinstallatie
en bodembestemming

Exemplaar bestemd voor

Eigenaar

Provincie

Gemeente


Installateur

Kiwa N.V.

TI 99050

23 DEC. 1999

Kiwa



Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20